

PROTECTOR FACIAL BURBUJA TRANSPARENTE



Descripción:

Pantalla fabricada en policarbonato para proteger la cara de golpes, impacto de partículas, polvo, chispas y salpicadura química.



Características:



- Gris Fumé: indicado para uso exterior donde la luz solar pueda causar fatiga visual. Provee buen reconocimiento del color.
- Máscara protectora que ofrece protección desde la frente hasta el mentón y permite una excelente visibilidad.
- Fabricada en policarbonato para proteger la cara de golpes impacto de partículas polvo chispas y salpicadura química.
- Modelo Burbuja diseño esférico que sigue las líneas de la cara. Filtro UV.
- 7 ranuras distribuidas en la banda superior para un firme montaje en el soporte.
- Dimensiones: 8 x 15½".
- Espesor: 2 mm Apto protección alto impacto.

Certificaciones:



- IRAM EN166:2002

Instrucciones de montaje y ajuste

- Posicionar el visor sobre la traba central del soporte y rotarla 90°.
- Repetir punto 1 para las trabas laterales.



- Posicionar el visor sobre la traba central del adaptador para casco y rotarla 90°.
- Repetir punto 3 para las trabas laterales.



Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto. Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido.

Advertencias:

- Esta fabricado con materiales de los que no se espera no causen efectos adversos a la salud. Sin embargo el contacto con la piel del usuario podría provocar alergias en individuos con alta sensibilidad.
- Si el protector esta dañado deberá ser desecharo y reemplazado.
- Si el protector se daña durante el uso abandone inmediatamente el área de riesgo y reemplácelo.
- No modifique ni intente reparar este producto.

Almacenamiento:

- Se recomienda guardar el protector en un lugar limpio y seco. Debe protegerse de temperaturas y humedad extremas luz solar directa polvo u otras sustancias que puedan dañar el producto.
- Temperatura de almacenamiento: 5*%C a 50*%C - Humedad máxima de almacenamiento: <80*%C.

Instrucciones de limpieza:

- Se recomienda la limpieza luego de cada uso con agua corriente tibia y jabón neutro o una solución de limpieza especificada para lentes. No utilice fluidos desengrasantes o clorados ni solventes.
- Para desinfectar utilice una solución de 20mL de hipoclorito de sodio en 10 L de agua y un paño suave que no deje residuos.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto. Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido.

Siguenos:



@vym_safety

RAZON SOCIAL:
V&M SAFETY PERU S. A. C.
R.U.C.: 20612313441

